



#### UWAGA:

Należy wykonać demontaż istniejącej obróbki blacharskiej, istniejącego systemu orynnowania oraz oczyścić zewnętrzną powierzchnię stropodachu.

Planowane docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania wełny mineralnej, granulowanej o współczynnika przewodzenia ciepła  $\lambda \leq 0,040 \text{ W/mK}$

Należy wymienić wylaz dachowy. Konstrukcja klapowa, skrzydło podnoszone do góry teleskopowo, wypełnienie wykonane z poliwęglanu - zgodnie z wymaganiami systemu wybranego producenta.

Kominy murowane należy wyremontować.

Dokonać wymiany istniejących krętek wentylacyjnych stropodachu na nowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze szarym.

Należy wykonać nowe orynnowanie obiektu zgodnie z systemem producenta.

**TRUCHAN STUDIO**  
PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@wp.pl

11

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA  
MIEJSKIEGO "MALI ODKRYWCY" W EŁKU, UL. M.KAJKI 8A  
NA DZIAŁCE NR 131/10.

RZUT DACHU

1:100

27.12.2016

projektant  
architektura:

mgr inż. arch. Tomasz Truchan  
Bł - PdOKK/95/2007

współpraca:

mgr inż. arch. Justyna Sawicka